

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/98727/MRB/MORADABAD/1556/CF0

दिनांक: 23-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स Indian Public School (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता Gata No-159 Pakwara Road Dingarpur,Pakwara Road,Moradabad तहसील - Bilari, प्लॉट एरिया 1908.22 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 2630.02 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
School	3	0	10.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स Indian Public School द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 29-10-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MOHAMMAD ASHRAF ipsmoradabad@GMAIL.COM 9411871567 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 31-10-2023 से 30-10-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स Indian Public School अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स Indian Public School अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : एफएसओ द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण व स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसओ की संस्तुति आख्या एवं अपलोड अभिलेखों के अनुसार भवन पूर्व से निर्मित व संचालित है भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं एनबीसी 2005 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पायी गयी तथा शासनादेश संख्या 18/छ.-पु0-8-2022-905-(34)/2016 टी0सी0दिनांक 07-01-2022 के अनुसार सैट बैंक की सहमति सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा अपलोड अभिलेखों में किसी प्रकार का विचलन पाये जाने पर निर्गत एनओसी स्वतः निरस्त मानी जाए तथा विधुत सुरक्षा निदेशालय से विधुत व्यवस्थापन की जाँच करा ली जाए अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु समय-2 पर प्रशिक्षण/ड्रिल कराया जाए। उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(KRISHNA KANT OJHA)

[FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9]

31-10-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 31-10-2023
स्थान : MORADABAD

Principal
Indian Public School
Dingarpur, Moradabad